

**POLE TOLERANCÍ A TŘÍDY TOLERANCÍ**

Jednotlivé rozměry	Třídy tolerance							Podle tolerance (Základní odchylky)																			
								Vnitřní rozměry					Vnější rozměry														
	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	D12	H11	H12	H13	H14	b13	h9	h10	h11	h12	h13	h14	h15	h16	h17	js14	js15	js16	js17	m6
Do a včetně 3	0,06	0,10	0,14	0,25	0,40	0,60	1,00	+0,12	+0,06	+0,10	+0,14	+0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±0,125	±0,20	±0,30	±0,50	+0,009
								+0,02	0	0	0	0	-	-0,025	-0,04	-0,06	-0,10	-0,14	-0,25	-0,40	-0,60	-					+0,002
Nad 3 a do včetně 6	0,075	0,12	0,18	0,30	0,48	0,75	1,20	+0,15	+0,075	+0,12	+0,18	+0,30	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±0,15	±0,24	±0,375	±0,60	+0,012
								+0,03	0	0	0	0	-0,32	-0,03	-0,048	-0,075	-0,12	-0,18	-0,30	-0,48	-0,75	-					+0,004
Nad 6 a do včetně 10	0,09	0,15	0,22	0,36	0,58	0,90	1,50	+0,19	+0,09	+0,15	+0,22	+0,36	-0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,18	±0,29	±0,45	±0,75	+0,015
								+0,04	0	0	0	0	-0,37	-0,036	-0,058	-0,09	-0,15	-0,22	-0,36	-0,58	-0,90	-1,50					+0,006
Nad 10 a do včetně 18	0,11	0,18	0,27	0,43	0,70	1,10	1,80	+0,23	+0,11	+0,18	+0,27	+0,43	-0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±0,215	±0,35	±0,55	±0,90	+0,018
								+0,05	0	0	0	0	-0,42	0,043	-0,07	-0,11	-0,18	-0,27	-0,43	-0,70	-1,10	-1,80					+0,007
Nad 18 a do včetně 30	0,13	0,21	0,33	0,52	0,84	1,30	2,10	+0,275	+0,13	+0,21	+0,33	+0,52	-0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±0,26	±0,42	±0,65	±1,05	+0,021
								+0,065	0	0	0	0	-0,49	0,052	-0,084	-0,13	-0,21	-0,33	-0,52	-0,84	-1,30	-2,10					+0,008
Nad 30 a do včetně 40	0,16	0,25	0,39	0,62	1,00	1,60	2,50	+0,33	+0,16	+0,25	+0,39	+0,62	-0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±0,31	±0,50	±0,80	±1,25	+0,025
													-0,56														
Nad 40 a do včetně 50								+0,08	0	0	0	0	-0,18	-0,062	-0,10	-0,16	-0,25	-0,39	-0,62	-1,00	-1,60						+0,009
													-0,57														
Nad 50 a do včetně 80	0,19	0,30	0,46	0,74	1,20	1,90	3,00	+0,40	+0,19	+0,30	+0,46	+0,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±0,37	±0,60	±0,95	±1,50	+0,030
								+0,10	0	0	0	0	-	-0,074	-0,12	-0,19	-0,30	-0,46	-0,74	-1,20	-1,90	-3,00					+0,011
Nad 80 a do včetně 120	0,22	0,35	0,54	0,87	1,40	2,20	3,50	+0,47	+0,22	+0,35	+0,54	+0,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±0,435	±0,70	±1,10	±1,75	+0,035
								+0,12	0	0	0	0	-	-0,087	-0,14	-0,22	-0,35	-0,54	-0,87	-1,40	-2,20	-3,50					+0,013
Nad 120 a do včetně 180	0,25	0,40	0,63	1,00	1,60	2,50	4,00	+0,545	+0,25	+0,40	+0,63	+1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±0,50	±0,80	±1,25	±2,00	+0,040
								+0,145	0	0	0	0	-	0,10	-0,16	-0,25	-0,40	-0,63	-1,00	-1,60	-2,50	-4,00					+0,015
Nad 180 a do včetně 250	0,29	0,46	0,72	1,15	1,85	2,90	4,60	+0,63	+0,29	+0,46	+0,72	+1,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±0,575	±0,925	±1,45	±2,30	+0,046
								+0,17	0	0	0	0	-	0,115	-0,185	-0,29	-0,46	-0,72	-1,15	-1,85	-2,90	-4,60					+0,017
Nad 250 a do včetně 315	0,32	0,52	0,81	1,30	2,10	3,20	5,20	+0,71	+0,32	+0,52	+0,81	+1,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±0,65	±1,05	±1,60	±2,60	+0,052
								+0,19	0	0	0	0	-	0,13	-0,21	-0,32	-0,52	-0,81	-1,30	-2,10	-3,20	-5,20					+0,020
Nad 315 a do včetně 400	0,36	0,57	0,89	1,40	2,30	3,60	5,70	+0,78	+0,36	+0,57	+0,89	+1,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±0,70	±1,15	±1,80	±2,85	+0,057
								+0,21	0	0	0	0	-	-0,14	-0,23	-0,36	-0,57	-0,89	-1,40	-2,30	-3,60	-5,70					+0,021
Nad 400 a do včetně 500	0,40	0,63	0,97	1,55	2,50	4,00	6,30	+0,86	+0,40	+0,63	+0,97	+1,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±0,775	±1,25	±2,00	±3,15	+0,063
								+0,23	0	0	0	0	-	-0,155	-0,25	-0,40	-0,63	-0,97	-1,55	-2,50	-4,00	-6,30					+0,023